
大浦天主堂 構成資産名



- ①大浦天主堂 ②旧羅典神学校 ③旧長崎大司教館
- ④旧伝道師学校 ⑤大浦天主堂境内

構成資産内の重要な場所の状況を毎年確認しています。 なお、個人情報等に関わる場所は、非公開としています

①大浦天主堂







撮影日 令和6年4月24日

撮影日 令

令和5年4月12日

②旧羅典神学校







撮影日 令和6年4月24日

撮影日

令和5年4月12日

③旧長崎大司教館







撮影日 令和6年4月24日

撮影日 令和5年4月12日

④旧伝道師学校







撮影日 令和6年4月24日

撮影日

令和5年4月12日

<地方自治体所見> 保存管理計画に従った日常的な管理がなされているが、経年劣化による腐敗や白蟻被害が顕著に見られ、損傷が激しい。

⑤大浦天主堂境内







撮影日 令和6年4月24日

撮影日

令和5年4月12日