



- ①沖ノ神嶋神社
- ②神官屋敷跡
- ③-1,⑥潜伏キリシタンの指導者屋敷跡(女性水方),⑥初代野首教会堂跡
- ③-2潜伏キリシタンの指導者屋敷跡(女性帳方)
- ③-3潜伏キリシタンの指導者屋敷跡(舟森)
- ④潜伏キリシタン墓地
- ⑤-1土地利用形態,野首集落
- ⑤-2土地利用形態,野崎集落
- ⑤-3土地利用形態,舟森集落
- ⑦瀬戸脇教会堂跡

構成資産内の重要な場所の状況を毎年確認しています。
なお、個人情報等に関わる場所は、非公開としています

構成資産名 野崎島の集落跡

①沖ノ神嶋神社



撮影日 令和 7年 7月 8日




撮影日 令和 6年 5月27日

<地方自治体所見> 担い手不足や、二次離島の険しい山中にある社のため、維持管理が困難であるが、有志による保護活動が行われている。

構成資産名 野崎島の集落跡

②神官屋敷跡



撮影日 令和 7年 5月23日

撮影日 令和 6年 4月19日

<地方自治体所見> 建物、敷地ともに良好な状態である。

構成資産名 野崎島の集落跡

③-1,⑥潜伏キリシタンの指導者屋敷跡(女性水方),⑥初代野首教会堂跡



撮影日 令和 7年 3月11日

撮影日 令和 6年 4月19日

<地方自治体所見> 遺構が地上面に出ている状態であるため、状態の把握は行えているが、経年劣化の進行が懸念される。

構成資産名 野崎島の集落跡

③-2 潜伏キリシタンの指導者屋敷跡(女性帳方)




撮影日 令和 7年 3月11日

撮影日 令和 6年 4月19日

<地方自治体所見> 良好に保存されている。旧野首教会については、経年劣化が進んでいたが、R5年度～R7年度にかけて保存修理工事を実施している。

構成資産名 野崎島の集落跡

③-3 潜伏キリシタンの指導者屋敷跡(舟森)




撮影日 令和 7年 5月23日

撮影日 令和 6年 4月19日

<地方自治体所見> 遺構が地上面に出ている状態であるため、状態の把握は行えているが、経年劣化の進行が懸念される。

構成資産名 野崎島の集落跡

④ 潜伏キリシタン墓地



撮影日 令和 7年 5月23日

撮影日 令和 6年 4月19日

<地方自治体所見> トレッキングコースから離れた山中であるため、道の保全が課題にある。不定期ではあるが、保全活動が行われている。

構成資産名 野崎島の集落跡

⑤-1土地利用形態,野首集落



撮影日 令和 7年 3月11日

撮影日 令和 6年 4月19日

<地方自治体所見> 土地利用の調査を実施しており、土地利用状況を把握している。定期的なモニタリングを実施し、管理している。

構成資産名 野崎島の集落跡

⑤-2土地利用形態,野崎集落



撮影日 令和 7年 5月23日

撮影日 令和 6年 4月19日

<地方自治体所見> 土地利用の調査を実施しており、土地利用状況を把握している。定期的なモニタリングを実施し、管理している。

構成資産名 野崎島の集落跡



⑤-3土地利用形態,舟森集落




撮影日 令和 7年 5月23日

撮影日 令和 6年 4月19日

<地方自治体所見> 土地利用の調査を実施しており、土地利用状況を把握している。定期的なモニタリングを実施し、管理している。

構成資産名 野崎島の集落跡

⑦瀬戸協教会堂跡



撮影日 令和 7年 5月23日

撮影日 令和 6年 4月19日

<地方自治体所見> 遺構が地上面に出ている状態であるため、状態の把握は行えているが、経年劣化の進行が懸念される。